

کتابخانه

استاندار و تحقیقات صنعتی ایران



جمهوری اسلامی ایران

موسسه استاندار و تحقیقات صنعتی ایران

شماره استاندار ایران

۱۷۴۱



روش آزمون لهیبدگی لایه میانی موجود در مقوا فشنگی

چاپ دوم

بها: ۳۷۰ ریال

دیسمبر ۱۹۷۱

## موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در ایران که برطبق قانون میتواند استاندارد رسمی فرآورده ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورا پنهانی استاندارد اجباری اعلام نماید . وظائف و هدفهای موسسه عبارتست از :

( تعیین ، تدوین و نشر استانداردهای ملی - انجام تحقیقات بمنظور تدوین استاندارد بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی ، کمک به بهبود روشهای تولید و افزایش کارآفرینی صنایع در جهت خودکشی کشور - ترویج استانداردهای ملی - نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری - کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بینالمللی کنترل کیفی کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری بمنظور حفایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلو جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی راهنمایی علمی و فنی تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان - مطالعه و تحقیق در راه روشهای تولید ، نگهداری ، بسته بندی و ترابری کالاهای مختلف - ترویج سیستم متریک و کالیبراسیون و سایل سنجش - آزمایش و تطبیق نمونه کالاهابا استانداردهای مربوط ، اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه ای و صدور گواهینامه های لازم ) .

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بینالمللی استاندارد میباشد و لذار اجرای وظائف خود هم از آخرين پیشرفتهای علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده مینماید و هم شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور را مورد توجه قرار میدهد .

اجرای استانداردهای ملی ایران بنفع تمام مردم و اقتصاد کشور است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلی و تامین این منابع و بهداشت مصرف کنندگان و صرفه جوئی در وقت و هزینه ها و در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و کاهش قیمتها میشود .

تهیه کننده

کمیسیون استاندارد روش آزمون  
لهبیدگی لا یه میانی موجد ارموای فشنگی

نمایندگی — سمت

رئيس

مرکز توسعه صادرات

پروانه صمیمی

( فوق لیسانس اقتصاد )

اعضاء

صنایع بسته بندي ایران

فرزاد رسول

( فوق لیسانس مدیریت )

کارشناس فنی شرکت سهامی کارتون ایران

کشاورزی پرویز

( دیپلم )

دبیر

کارشناس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

کیاوش افشار حمیدی

ایران

( دکتر مهندس کشاورزی )

## پیشگفتار

استاندارد روش آزمون لهییدگی لایه میانی موجدار مقوا فشنگی که بوسیله کمیسیون فنی بررسی وکنترل روشهای نگهداری تهیه و تدوین شده در دوازدهمین جلسه کمیته ملی جهت کاغذ و پسته بندی مورخ ۳۰/۹/۳۵ تصویب گردید . پس از تائید شورای عالی استاندارد و باستاندار ماده یک ( قانون مواد الحاقی بقانون تاسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذرماه ۱۳۴۹ ) بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشرفیگ شد .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفت‌های ملی و جهانی صنایع و علوم استاندارد های ایران در موقع لزوم و پارفواصل معین مورد تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد ها بررسد در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراین برای مراجعه به استاندارد های ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده نمود .

در تهیه این استاندارد سعی برآن بود که با توجه به نیازمندی های خاص ایران حتی المقدور میان روشهای معمول در این کشور واستاندارد و روشهای متداول در کشور های دیگر هماهنگی ایجاد شود .

لذا بررسی امکانات و مهارت های موجود و اجرای آزمایش های لازم استاندارد حاضر با استفاده از منابع زیر تهیه گردید .

## روش آزمون لهییدگی لا یه میانی موجدار مقوا فشنگی

### ۱- هدف

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش برای اندازه گیری مقاومت به لهییدگی در لایه میانی موجدار مقوا فشنگی است که در آزمایشگاه موجدا میشود.

### ۲- دامنه کاربرد

این روش برای ارزیابی لایه میانی انواع مقوا فشنگی در آزمایشگاه ازنظر تعیین مقاومت مقوا فشنگی که لایه مورد آزمون در آن بکارمی رود میباشد.

### ۳- وسائل آزمون

وسیله فشنگی کردن لایه میانی مقوا فشنگی که ویژگیهای آن بشرح زیر است.

۱-۱-۳ دو غلطک که رویه آنها با اندازه های مربوط به فلوت <sup>(۱)</sup> متناسب شده است. این دو غلطک که بر روی یک صفحه داغ که درجه حرارت آن توسط ترمومتر تنظیم میشود درجه حرارت غلطکها در  $177 \pm 8$  درجه سانتیگراد ( $15 \pm 350$  درجه فارنهایت) کنترل میکند میگردند.

الف ابعاد غلطکها

$16 \pm 0 / 25$  میلی متر

$4 / 25 \pm 0 / 13$

(۱) به استاندارد ملی شماره ۱۶۰ مراجعه شود.

قطرغلطک ازنوک دندانه تانوک دندانه مقابل	$228 \pm 0/13$ میلی متر	
قطرغلطک از محل فرورفتگی بین دندانه مقابل	$219 \pm 0/13$	"
تعداد دندانه های هر غلطک	٨٤ عدد	
فشارین دوغلطک	$10 \pm 1$ کیلوگرم	
سرعت دوران غلطکها	$40/25$ در درد قیقه	
میله دندانه دار و شانه با مشخصاتی بشرح زیر:		۲-۳
میله دندانه دار با دندانه و ۱۰ فرورفتگی بین دندانه ها		۱-۲-۳
عمق دندانه $13/0 \pm 0/200$ میلیمتر ( $182 \pm 0/100$ ماینچ)	الف	
طول میله دندانه دار $41/0$ میلیمتر ( $5/4$ اینچ)	ب	
عرض میله دندانه دار $5/0$ میلیمتر ( $25/0$ اینچ)	پ	
ارتفاع میله دندانه دار $5/0$ میلیمتر ( $25/0$ اینچ)	ت	
شانه		۲-۲-۳
تعداد دندانه ۱۰	الف	
طول دندانه $4/1 \pm 0/25$ میلیمتر ( $63/0 \pm 0/1$ اینچ)	ب	
حد اکتشاف خامت دندانه $6/0 \pm 0/30$ میلیمتر ( $30/0 \pm 0/1$ اینچ)	پ	
( اینچ )		
طول شانه $27/0$ میلیمتر ( $5/0$ اینچ)	ت	
عرض شانه $8/0$ میلیمتر ( $15/0$ اینچ)	ث	
ضخامت شانه $3/0$ میلیمتر ( $10/0$ اینچ)	ج	

نوارچسب د ورویه بعرض ۹ میلیمتر (  $\frac{۳}{۴}$  اینچ ) ۳-۳

وسیله برش نمونه ۴-۳

قالب برش نروماده که ابعاد قالب ماده  $۱۲/۷ \times ۱۵۲/۴ \pm ۰/۰۵$  میلیمتر

(  $\pm ۰/۰۲$  میلیمتر ) است و ابعاد قالب ترمتناسب با قالب ماده

$۱۲/۷ \times ۱۵۲/۴ \pm ۰/۰۵$  میلیمتر (  $\pm ۰/۰۲$  اینچ ) است .

در قالب برش شکافی برای گذاشتن نمونه جهت برش آن وجود دارد .

پس از فروکردن نمونه برای برش در قالب دسته اهرم روی قالب رافشار

دھید و نمونه را سالم بپرید برای جلوگیری از زورودگرد و خاک در قالب برش

پوششی روی شیار آن داده شده است .

ماشین فشار متراکم ( کمپرس ) از قسمتهای مختلف زیر تشکیل شده است : ۵-۳

یک صفحه بالائی و یک صفحه پائینی که در تمل طول مدت آزمایش باشد یگر

موازی نگهدارشته میشوند .

برای تعیین موازات صفحه ها ، پوشش پارچه سمباده ای روی آنهارابر

داشته و در مسیر قطرها موازی بودن آنهارا تعیین کنید که در این صورت

اختلاف فواصل اندازه گیری شده در مسیر قطرها د وصفه نباید از -

$\frac{۱}{۲۰۰}$  تجاوز نماید .

صفحه بالائی دستگاه متحرک و صفحه پائینی ثابت است و برای جلوگیری

از لغزش نمونه بر روی صفحه هاد رزمان آزمایش سطح د وصفه با پارچه

سمباده ای ظرف بطور صاف و یکنواخت پوشش داده شده است پس از

هر ۲۰۰۰ بار آزمایش یاد رصوت لزوم زود تریوشش پارچه سمباده ای صفحه ها  
باید عوض شود . برای وارد کردن فشار بر نمونه ای که بین دو صفحه قرار  
میگیرد وسائلی تعبیه شده است :

- ۱-۱-۵-۳ این فشار را میتوان با به حرکت در آوردن صفحه متحرک با سرعت یکنواخت  
 $19 \pm 2$  میلیمتر در دقیقه ( $25 \pm 0$  / ۲۵ اینچ در دقیقه) پس از تماس  
دو صفحه با یکدیگر تامین نمود .
- ۲-۱-۵-۳ زمانی که دو صفحه با نمونه تماس پیدا میکنند فشاری که به نسبت ثابت است  
 $2/3 \pm 2/4$  کیلوگرم در ثانیه ( $25 \pm 5$  پوند در ثانیه) افزایش میابد  
بر صفحه متحرک وارد میشود تا نمونه له شود .

۲-۵-۳ برای اندازه گیری و نشان دادن بارکاربرد بکار رفته تا  $45/40$  کیلوگرم  
وسائلی تعبیه شده است :

شاخص ماشین را با استفاده از وزنه باید بدقت کنترل نمود بطور یک  
حد اکثر نیزی فشار متراکم که برای در کردن نمونه بکار میروند بار قلت  $20/0$   
درصد یا  $45/40$  کیلوگرم (۱ پوند) هر کدام بزرگتر باشد ، بر روی شاخص  
دستگاه خوانده شود .

#### ۴- نمونه های آزمون

- ۱-۴ نمونه های آزمون را با بعده  $15 \times 13$  میلیمتر ( $6 \times 4$  اینچ) (توسط قالب  
برش بپرید . طول نمونه را درجهت ماشینی لا یه میانی تعیین کنید .

## ۵- تحت شرایط قراردادن آزمونه

قبل ازآمایش نوارهای نمونه را مطابق دستورالعمل استاندارد ملی شماره ۱۰۶ در شرایط جوی ۲۳ درجه سانتیگراد (۷۳ درجه فارنهایت) و رطوبت نسبی٪ ۵۰ مشروط نمائید .

## ۶- دست و کار

فقط پس ازآنکه نمونه در شرایط جوی تعیین شده قرارگرفت آنرا در غلطکها قراردهید تا فشنگی شود .

غلطکهای اتاتحرارت  $\pm 8$  درجه سانتیگراد ( $15 \pm 350$  درجه فارنهایت) گرم کنید . درجه حرارت غلطکهای امیتوان از روی شاخص مربوط به درجه حرارت کنترل نمود .

نمونه را از شیار مربوط در طرف چپ غلطک طوری قراردهید که حاشیه نمونه بر روی صفحه گرم کن " صاف " قرارگیرد . نمونه موجدار را که از طرف دیگر غلطک خارج میشود روی میله دندانه دار طوری قراردهید که قسمتی از نمونه بر روی سطح صاف دو انتهای میله دندانه دار قرارگیرد .

شانه را روی نمونه موجدار طوری قراردهید که توسط دندانه های میله دندانه ارگرفته شود و مطمئن شوید که هر یک از فشنگهای نمونه کاملاً توسط دندانه میله و دندانه شانه گرفته شده است . در حالیکه نمونه روی میله دندانه دار کاملاً " جایگزین شده است نوار ۳۰ ( میلیمتری ۵ اینچی ) از نوار چسب دورویه بعرض ۹ میلیمتر را روی فشنگهای بکشید و آنرا بطرف

پائین ثبت کنید . بد ون آنکه صدمایی به فشنگهای نمونه موجدار وارد شود  
شانه را بردارید سپس نوار نمونه موجدار را که ۱۰ فشنگ دارد از حاشیه‌ای  
که نوار چسب با آن چسبانده‌اید گرفته از میله دندانه‌دار خارج کنید . نمونه  
را روی صفحه پائینی ماشین آزمایش فشار متراکم طوری قرار دهید که رویه  
فشنگها بطرف پالا قرار گیرد .

موقعیه دو صفحه را با نمونه تماس داده نیروی کاربرد را به نسبت  $\frac{2}{3} \pm 2$

۴/۱ کیلوگرم در ثانیه ( $25 \pm 5$  پوند) افزایش دهید تا نمونه کاملاً  
له شود . پارچه سمباده‌ای پوشش صفحه هابرای جلوگیری از لغزش نمونه  
و در نتیجه لهیدگی فشنگها بطور مورب بکار رفته است .

۲-۱-۶ تمام نمونه‌ها را با این روش و با سرعت مورد آزمایش قرار دهید یعنی نمونه  
را بلافتله (۵-۸ ثانیه) پس از موجدار کردن نمونه آزمون آزمایش نمایید  
یا در آوری ۱-۵ ثانیه پس از موجدار شدن مورد آزمایش لهیدگی قرار نگیرد  
ممکن است نتیجه صحیح از آزمایش حاصل نشود .

## ۷- گزارش

باید نکات زیرنوشته شود .

۱-۲ متوسط اعداد حاصله از آزمایش لهیدگی کامل لا یه میانی .

۲-۲ انحراف معیار ارقام حاصله از آزمون لهیدگی کامل لا یه میانی .\*

۳-۲ تعداد نمونه‌های مورد آزمون

## ۸- بند فرعی گزارش

جدول ۱ که در این استاندارددار شده است برای سهولت تبدیل  
نتایج آزمون لا یه موجود ارمیانی به لهیدگی کامل در محموله مورد آزمایش  
دارد شده است.

برای تبدیل حاصله از آزمون لهیدگی لا یه میانی به مقاومت محموله مورد  
آزمایش میتوان از فرمولهایی که در پائین جدول داده شده است استفاده  
نمود.

### پیوست اله - تنظیم و کنترل وسائل آزمون

ماشین آزمایش لهیدگی : این وسیله راطبیق پیوست الف استاندارد روش  
آزمون مقاومت به له شدن در مقوا فشنگی کنترل و تنظیم نماید.  
الف - ۱ وسائلی که برای فشنگی کردن لا یه میانی بکار میروند.

الف - ۲ غلطکها : برای اطمینان از یکتاختی کارغلطکها میتوان از نوارهای که پایه  
آنها کاغذ کرافت ۷۳ گرم در متر مربع ( ۱۵ پوند برای هزار فوت مربع ) و نوار  
کاغذ خساس سبزرنگ استفاده نمود.

نوارهای بعرض ۵ / ۲ میلیمتر ( ۱/۴ اینچ ) از هر دو نوع کاغذ را باید یگنگ  
در غلطک گذاشته و اشرفشار غلطکها را بر روی نوار خساس سبزرنگ بررسی کنید.  
خطوط اثر غلطکها باید بر روی نوار کاغذ پکنواخت بوده و در عرض کامل نوار  
اثر گذاشته باشد اگر اثر فشار در سریاته غلطکها زیاد باشد مسلم است که  
غلطکها در پک صفحه قرار ندارد.

دراين صورت ممکن است صفحه گرم کن یا پیچهای آن فرسوده باشد .

دراين مورد تعمیر صفحه گرم کن ضروری است .

غلطکها باید بطور صاف و یکنواخت برروی صفحه گرم کن قرار گیرد .

اگر غلطکی که غلطک دیگر را میگرداند بطور صاف برروی صفحه گرم کن قرار نگرفته باشد قسمت بالائی محل پیچ شده ته آنرا شل کنید و وقتی غلطک را بطور مسطح و صاف قراردادید پیچهای آن را سفت کنید .

پار آوری ۲ تنظیم غلطک باید در شرایطی باشد که درجه حرارت غلطک به درجه حرارت مورد نظر در آزمایش رسیده باشد .

پیچ مرکزی غلطکی را که توسط غلطک اولی میگرد در آورده و غلطک را با فروکردن میله هایی در سوراخهای مربوط تعبیه شده در آن بالا ببرید صفحه را غیر از نظر پرسیدگی یا سائیدگی پوشش گرم آن بررسی کنید اگر پرسیدگی وجود دارد صفحه گرم باید تعویض شود .

ته غلطک را از نظر صافی و نداشت نیز باید از نظر نداشت حرکت .

محل فنری که بار غلطک ها بر آن وارد میشود نیز باید از نظر نداشت حرکت بازدید نموده و در صورت لزوم پاپود رگرافیت روان نمایید .

وقتیکه غلطک را بجای خود قراردادید در حالی که در حال گردش است پودر گرافیت در سوراخهای آن برینزید تار وان شود . پودر گرافیت باید به مقداری ریخته شود که شیارهای زیست غلطک ها کاملاً پرشوند .

فشار فنر - میله انتهایی جلوی صفحه گرم کن (در مورد مدل های قدیمی

وسائل فشنگ کننده لایه میانی ) که فنر ارجای خود نگه میدارد بر  
داشته و فنر اراد آورید فنر ابطرور عمودی درین دو صفحه ماشین آزمایش  
فشار متراکم قرارداده و آنقدر فشار وارد کنید تا فشار سنج رقم ۲۰ / ۱۰ کیلو  
گرم ( ۵ / ۲۲ پوند ) را نشان دهد . طول فنر اراد رحالیکه تحت این  
فشار قراردارد اندازه بگیرید .

فاصله حاشیه صفحه گرم کن تا پایه فنر یا بد مطابق طول فندر فشار  
۱۰ / ۲۰ کیلوگرم ( ۵ / ۲۲ پوند ) باشد .

پاره اوری ۳ اندازه گیری فنر یا بد زمانی انجام شود که دو صفحه با فترتماس پیدا کرده  
و در آن زمان تحت فشار ۱۰ / ۲۰ کیلوگرم ( ۵ / ۲۲ پوند ) قرار گرفته باشد .

از روی مردم و به آنها برداشته باشی مردم از [جهود حفاظت علیه است] که در حفاظت از رفاه مردم و مدد از رفاه و سرگرمی کارکنند [بجهود مردم] و اینچنان همچنان و مدد از رفاه و سرگرمی کارکنند [باجهود مردم]

سازمان

میری بہ دشمنی کے باعث میں اخراج وارد کرنے والے اسٹریٹریٹ نے ۲۶ مارچ ۱۹۴۷ء کو ماری پولیت اور ۲۷ مارچ ۱۹۴۷ء کو

فرمولهای برابری

فلوت A : لهیدگی کامل =  $44/86 + \text{نتیجه آزمایش لایه میانی موجدار}$

$\times 14/40$

فلوت B : لهیدگی کامل =  $17/53 + \text{نتیجه آزمایش لایه میانی موجدار}$

$\times 1/33$

فلوت C : لهیدگی کامل =  $50 + \text{نتیجه آزمایش لایه میانی موجدار} \times 9/25$

دروسائل جدید فشنگی کرد ن نمونه فنر زیر صفحه گرم کن قرارداد و یا سیستم اهرمی کار میکند . انتقال فشار از فنر به غلطک طوری است که اگر فنرفشاری برابر ۱۰/۵ کیلوگرم ( ۱/۲۵ پوند ) اعمال نماید فشار وارد بغلطک  $20/10$  کیلو

گرم ( ۵/۲ پوند ) خواهد بود .

انتقال فشار فنر پر غلطک را میتوان با روش گفته شده در فوق کنترل نمود یا بوسیله فنر دیگر غلطک رابع عقب کشیده و نیروی لازم برای عقب کشیدن غلطک را اندازه گرفت و یا بوسیله یک فترد رنقطه‌ای روی اهرم که فنرا صلسی در آنجا قرار گرفته است غلطک را عقب کشیده و نیروی لازم را اندازه گرفت

درجه حرارت :

درجه حرارت غلطکها باید  $177 \pm 8$  درجه سانتیگراد (  $15 \pm 3$  درجه

\* فارنهایت ) باشد که میتوان آن را با پیرومتر کنترل نمود .

برای تنظیم درجه حرارت غلطکها پوشش مربوطه را روی آنها قرار دهید و درجه حرارت را بالا ببرید تا رنگ که ریائی آنها ازین بروند سپس پوشش

را برداشته و درجه حرارت غلطکهار اد رنzd یکی نمونه قسمتهای برجسته  
(فسنگی) اندازه بگیرید.

اندازه گیری درجه حرارت باید در زمانی باشد که غلطکهار رحال گردش  
هستند اگر درجه حرارت بحد مورد نظر رسیده بود ترمومتر را تنظیم کنید  
تا درجه حرارت غلطکها و صفحه گرم کن تنظیم شود.




**ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN**

**Institute of Standards and Industrial Research of Iran**

**ISIRI NUMBER**

**1741**



**Flat Crush of Corrugating Medium**

**2nd. EDITION**