



با زدن کلید ON دستگاه روشن شده سپس نام کمپانی سازنده و نام دستگاه نشان داده می شود. پس از آن صفحه‌ای به صورت زیر نمایش داده می شود.

SELECT:
C1=□□□□□

سپس از رقم یکان که به صورت چشمک زن می باشد شروع به مقداردهی می نماییم. و با کلیدهای UP و DOWN مقداردهی می نماییم و پس از انتخاب عدد مورد نظر با فشردن کلید SET به عدد بعدی رفته و آن را مقداردهی می نماییم. و پس از این که تمام ۶ رقم را به همین روش مقداردهی نمودیم، با زدن کلید SET پیغام زیر ظاهر می شود.

Press Start Key

در این قسمت با فشردن کلید start وارد آزمایش می شویم و در صفحه زیر مشاهده می شود که کانتر شروع به شمارش می نماید تا به عدد تنظیم شده در مرحله قبل برسد و برنامه به پایان برسد.

Test is Doing
Counter=□

در حین انجام آزمایش کلید stop زده شود پیغام زیر زیر ظاهر می شود.

Test is Stop
Counter=□



و برنامه متوقف می شود و عدد کانتر همان عدد قبل باقی می ماند. با فشردن کلید **start** دوباره برنامه شروع به کار می کند و کانتر از ادامه می شمرد و درحین اجرای برنامه، با زدن کلید **Reset** برنامه از ابتدا شروع خواهد شد.



یادداشت

کاشان - کیلومتر ۵ بلوار قطب راوندی، روبروی نمایندگی ۲۰۷۴ ایران خودرو، شرکت ریس سنچ
تلفن ۸ - ۵۵۵۳۴۴۶۶-۰۳۱ همراه ۰۹۱۳۱۶۲۲۱۷۴

www.reessanje.com



REES SANJ

دفترچه راهنمای :

دستگاه خمش چرم

FLOX METERE

کاشان - کیلومتر ۵ بلوار قطب راوندی، روبروی نمایندگی ۲۰۷۴ ایران خودرو، شرکت ریس

سنج

۰۹۱۳۱۶۲۲۱۷۴

همراه

تلفن ۸ - ۵۵۵۳۴۴۶۶ - ۰۳۱

www.reessanje.com



REES SANJ

دفترچه راهنمای :

دستگاه خمش چرم

FLOX METERE